

# 석면비산측정 결과 보고서

동산초등학교  
(1차 보고)

[서울특별시 중구 매봉 18 길 109]



**한국석면조사기관**  
Korea Asbestos Survey Institution

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명 (공사명·작업명)	동산초등학교 석면해체·제거작업
	현장 소재지	서울특별시 중구 매봉18길 109
	업자명(상호)	동산초등학교

### 2. 측정기간 - 2014 년 07 월 23 일 (1일간)

### 3. 측정자(분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
이용규	대기환경산업기사	05201075966Z	
유재방	분석팀장	KAP-56	

### 4. 측정 결과

측정 일시	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
2014/07/23	#1	부지경계선1	0.003	석면 불검출
2014/07/23	#2	부지경계선2	0.003	석면 불검출
2014/07/23	#3	부지경계선3	0.003	석면 불검출
2014/07/23	#4	부지경계선4	0.002	석면 불검출
2014/07/23	#5	음압기1	0.003	석면 불검출
2014/07/23	#6	음압기2	0.002	석면 불검출
2014/07/23	#7	작업장주변실내	0.002	석면 불검출
2014/07/23	#8	위생설비입구	0.002	석면 불검출
2014/07/23	#9	폐기물보관지점	0.002	석면 불검출

5. 측정 지점 위치(도식도)

[ 측정 위치: 시료  
번호 ]



「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2014 년 07 월 24 일

(주)한국석면조사기관  
대표이사: 유 양 진 (인)



6. 사진대지



부지경계선1



부지경계선2



부지경계선3



부지경계선4



음압기 1, 2



작업장 주변 실내



위생설비 입구



폐기물 보관지점