

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	예장동 산1-2	시설용도	옹벽
재해취약요인	옹벽이 노후화되어 균열 현상이 나타나고 무너진 흔적이 있음		


위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

중부공원여가센터 (시설팀)	석축 탈락부 등 몰탈보수 완료 ('23.8.2.)	
부서	안전관리 조치 계획	조치완료