


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	퇴계로49길 36	시설용도	도로, 건물
재해취약요인	지형이 건물쪽으로 기울어져 비가 오면 수시로 침수됨		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

치수과	현장 점검 결과, 빗물받이 덮개 미제거로 인한 노면수 유입으로 우기 전 수시 순찰하여 덮개 제거 조치함( '23.9~10.)	
부서	안전관리 조치 계획	조치완료