


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	청구로 16길 다산로33라길	시설용도	노후 주택가
재해취약요인	저지대로 약취 및 침수가 잦음		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

치수과	<ul style="list-style-type: none"> - 침수 및 누수피해 가구 대상으로 차수판 설치 지원여부 확인하였으나, 해당번지 거주자가 설치를 거부함.(동주민센터 조사내용) - 약취민원 다발지역대상 하수관로 준설 및 약취차단기 설치 완료 	조치완료 ('23.9~10.)
부서	안전관리 조치계획	조치완료