

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	청구로3나길 6	시설용도	연립주택 내 수목
재해취약요인	수목이 기울어져 집중호우 시 위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

사유지 건물 내 수목	(건물소유주) 돌출부 수목 제거 및 결박조치 완료 ('23.8.)	
부서	안전관리 조치계획	조치완료