

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	다산로36가길 (신당동 840-1) (신당현대아파트 옹벽)	시설용도	도로, 옹벽
재해취약요인	폭이 좁은 이면도로 경사 구간으로 폭설 시 교통사고 위험 홍수 발생 시 옹벽 붕괴 위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

주책과	- 관리주체와 현장 육안 점검 결과, 붕괴 전조 현상은 없는 것으로 관찰되며 상주 관리자가 있는 민간 소유의 시설물이므로 구에서 관리하는 재난취약 지역에 포함 불필요	-
부서	안전관리 조치계획	조치기한