

재해취약지역 시설현황

| | | | |
|--------------|---|------|----|
| 위 치 (시설명) | 장충단로10길 경사부분 | 시설용도 | 도로 |
| 재해취약요인 | 도로포장 공사(도성가온)후 눈이 오면 도로가 미끄러워 차량 운행 위험 (제설 작업시 미끄러지는 경우 자주 발생) | | |

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

| | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------|
| 도로시설과 | 폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리 | '23.11.15. ~ '24.3.15. |
| 부서 | 안전관리 조치 계획 | 조치기한 |