


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	동호로15길,동호로17가· 17나·17다길	시설용도	도로, 계단
재해취약요인	급경사지로 폭설 시 차량통행 위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> - 폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리 - 일부 이면도로 도로열선 설치 및 관리(동호로17다길, 15길, 17길, 주민센터 인근) 	<p>'23.11.15. ~ '24.3.15.</p>
부서	안전관리 조치 계획	조치기한