


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	동호로5길 (남산타운(임대)뒷길)	시설용도	도로
재해취약요인	고지대로 제설 작업에 어려움 있으며 주민 생활 불편 야기		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> - 폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리 - 일부 이면도로 도로열선 설치 및 관리(동호로5길 초입) 	<p>'23.11.15. ~ '24.3.15.</p>
부서	안전관리 조치 계획	조치기한