

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	퇴계로24길 계단 (한양교회 밑, 남산초 후문 옆)	시설용도	계단
재해취약요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계단이 암석 재질로 비나 눈이 왔을 때 미끄러움</li> <li>▶ 남산초 후문 쪽이라 아이들이 많이 이용하여 안전사고 유의</li> </ul>		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	계단석 미끄럼 방지 포장 완료	'23.9.30. 포장 완료
부서	안전관리 조치계획	조치완료