


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	다산로36길 (신당동 850-2) (금호여중 오르막길·옹벽)	시설용도	도로, 옹벽
재해취약요인	급경사 커브 구간으로 열선 설치되어 있으나 폭설 시 교통사고 위험 홍수 발생 시 옹벽 붕괴 위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

공원녹지과(옹벽) 도로시설과(도로)	<ul style="list-style-type: none"> - 급경사지 수시 안전점검 실시 - 집중호우 대비 급경사지 안전점검 실시 → 특이사항 없음(2023.11.06.) - 급경사지 제설작업 철저, 이면도로 열선 관리 	-
부서	안전관리 조치계획	조치기한