


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	다산로33길~다산로39길 청구로24길 블록	시설용도	주택가(재개발구역)
재해취약요인	노후된 밀집 주택가로 공사 산재, 화재 시 소방차 진입 불가 지역		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

생활안전과, 도심정비과	동주민센터와 협조하여 보이는 소화기 추가 설치	'24. 6월
부서	안전관리 조치계획	조치기한