




# 수도계량기 동파예방 안내

수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.  
미리 미리 수도계량기를 보온하여 불편 없는 겨울을 보내세요!



## 수도계량기 동파예방 방법

- 1 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.
- 2 계량기함(통) 내부를 에어캡, 헌 옷 등의 보온재로 채운다.
- 3 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐커버 등으로 넓게 밀폐한다.



## 4 수도꼭지를 약하게 틀어 수돗물을 '졸졸' 흘려준다.

- 0℃ ~ -10℃ : 45초안에 1회용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도
- -10℃ ~ -15℃ : 33초안에 1회용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도

## 수도계량기(수도관)가 얼었을 때

1 따뜻한 물수건 또는 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 합니다.  
(50℃이상 뜨거운 물을 사용하면 계량기가 고장 날 수 있으니 주의하세요.)

2 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

※ 수도계량기 동파 시 교체비용 부과 안내

- 수도조례 제42조 : 수도계량기의 관리 책임 <개정 2022. 10. 17.>
- 관리소홀, 보온미조치로 동파된 경우 계량기 대금, 설치비용, 봉인대금을 합한 금액 부과

## 계량기 동파 신고

다산콜재단(☎120), 중부수도사업소(02-3146-2000)

모바일로 24시간 민원신청 가능한 '아리수톡' 챗봇 상담  
(카카오톡 '상수도' 검색 - '상수도사업본부' 채널 추가 - '아리수톡' 시작)

