

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	퇴계로20나길 15 및 17 사이	시설용도	담장 및 계단
재해취약요인	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 보행로 담장 균열 발생으로 인한 붕괴 우려. 건축과에서 조치 완료 ▶ 2023.3. 시비 배정되어 담장 뒷 부분에 Mesh Fence 시공 중 ▶ 계단의 경우 제설 취약구간 		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

건축과, 도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> - (건축과) 안전취약시설 보수보강 사업으로 담장 배면 보강 및 도장마감 공사완료('23.7.) - (도로시설과) 계단 논슬립 설치 검토 	
부서	안전관리 조치 계획	조치기한