

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	하늘계단 옆 계단 ~ 퇴계로20길 15-29	시설용도	담장 및 계단
재해취약요인	▶ 담장 균열. 현재 시멘트 처리 완료 ▶ 담장에서 내려가는 쪽 계단이 미끄러워 우천 시 안전사고 유의		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

건축과	- 현장점검하여 소유자에게 점검결과 및 보수보강 요청 공문 발송 완료	공문발송 완료 (2023.11.7.)
부서	안전관리 조치 계획	조치기한