

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	동호로28길 31-6	시설용도	민간주택
재해취약요인	토사유출로 인한 위험 석축		

위치도 및 현황사진




위 치 도



② 소유자 동의후 동주민센터에서 임시조치 → 장마후 건축과 안전점검 신청예정

현 황 사 진

건축과	보수보강 완료 및 위험요소 해소 확인	
부서	안전관리 조치 계획	조치완료