

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 다산로5길 일대	시설용도	주택가
재해취약요인	노후주택 지역, 소방장비 투입 어려움(도로 폭 좁음, 급경사지)		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

생활안전과, 도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> - (생활안전과) 동주민센터와 협조하여 보이는 소화기 추가 설치 - (도로시설과) 폭설시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리 	<ul style="list-style-type: none"> - '24. 6월 - '23.11.15. ~ '24.3.15.
부서	안전관리 조치계획	조치기한