

건축위원회 건축심의(자문) 의결서

- 위 치 : 명동2가 104번지 외2필지
- 심의번호 : 2013 - 11 - 1
- 심의사항 : 명동2가 104번지 외2필지 관광숙박시설(관광호텔 128실) 신축에 따른 다중이용건축물, 미관지구 내 건축에 대한 건축계획심의 및 지하5층 굴토 및 정관중점관리 구역(도심정관권역) 내 건축에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, 조건부동의, 재심, 반려, 유보, 기타
- 검토의견 : 의견 없음.

2013. 10. 30.

중구 건축위원회 위원 성명

김홍식 (인)

건축위원회 건축심의(자문) 의결서

- 위 치 : 명동2가 104번지 외2필지
- 심의번호 : 2013 - 11 - 1
- 심의사항 : 명동2가 104번지 외2필지 관광숙박시설(관광호텔 128실) 신축에 따른 다중이용건축물, 미관지구 내 건축에 대한 건축계획심의 및 지하5층 굴토 및 경관중점관리 구역(도심경관관리) 내 건축에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, 조건부동의, 재심, 반려, 유보. 기타
- 검토의견

6. ~~해당기 가설구조 상에서 strut 형식에 따른
 로압을 대를 ~~상하~~ 볼구조를 Concrete 외벽에 의하여
 시공된
 부담하중을 할 경우 strut 형식이 Concrete 타설후
 2~3일 이내 이는 감안 대를 시공된 Concrete 외벽
 이 Cantilever 또는 3변 지지 Action 이 대하여
 안전관리 검토 하기 바랍니다. 또한 안전관리
 않을 경우 적절한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.~~

~~상제~~

특기사항 없음.

2013. 10. 30.

중구 건축위원회 위원 성명 이인영 (서명)

건축위원회 건축심의(자문) 의결서

- 위 치 : 명동2가 104번지 외2필지
- 심의번호 : 2013 - 11 - 1
- 심의사항 : 명동2가 104번지 외2필지 관광숙박시설(관광호텔 128실) 신축에 따른 다중이용건축물, 미관지구 내 건축에 대한 건축계획심의 및 지하5층 굴토 및 정관중점관리 구역(도심정관권역) 내 건축에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, 조건부동의, 재심, 반려, 유보. 기타
- 검토의견

- 공사를 부려양리 대책은?

↳ 부려양리대책(그중부 구획조각)은 있으나.

공중 부려양리 대책은?

↳ We-watering 공법^등 검토 (지하5층?)

- 3층 공중의 방파 대책 방파 시설 등 필요함.

- 13층 극방 방수는 도상방수 등 필요함

- 기계실 극화강 내부 외부 방수벽은 이중벽체 (방수벽) 구성 필요

- 기계실 극화강부 정검구(침입부) 설치 필요

2013. 10. 30.

중구 건축위원회 위원 성명


강성구 (서명)

건축위원회 건축심의(자문) 의결서

- 위 치 : 명동2가 104번지 외2필지
- 심의번호 : 2013 - 11 - 1
- 심의사항 : 명동2가 104번지 외2필지 관광숙박시설(관광호텔 128실) 신축에 따른 다중이용건축물, 미관지구 내 건축에 대한 건축계획심의 및 지하5층 굴토 및 정관중점관리 구역(도심정관권역) 내 건축에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, ~~조건부~~동의, 재심, 반려, 유보. 기타
- 검토의견

2013. 10. 30.

중구 건축위원회 위원 성명 이수현 (2명)




건축위원회 건축심의(자문) 의결서

- 위 치 : 명동2가 104번지 외2필지
- 심의번호 : 2013 - 11 - 1
- 심의사항 : 명동2가 104번지 외2필지 관광숙박시설(관광호텔 128실) 신축에 따른 다중이용건축물, 미관지구 내 건축에 대한 건축계획심의 및 지하5층 굴토 및 경관중점관리 구역(도심경관권역) 내 건축에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, 조건부동의, 재심, 반려, 유보. 기타
- 검토의견

· 건축계획인용, 검토에내지 검토응답가능
이행

2013. 10. 30.

중구 건축위원회 위원 성명 이 보경



건축위원회 건축심의(자문) 의결서

- 위 치 : 명동2가 104번지 외2필지
- 심의번호 : 2013 - 11 - 1
- 심의사항 : 명동2가 104번지 외2필지 관광숙박시설(관광호텔 128실) 신축에 따른 다중이용건축물, 미관지구 내 건축에 대한 건축계획심의 및 지하5층 굴토 및 정관중점관리 구역(도심정관권역) 내 건축에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, 조^원전부동의, 재심, 반려, 유보, 기타
- 검토의견

지상 14% 트윈타워는 타성 20% 내
시행과 동시에 해당 행정청에 협의 검토바람.

2013. 10. 30.

중구 건축위원회 위원 성명

 (성명)

건축위원회 건축심의(자문) 의결서

- 위 치 : 명동2가 104번지 외2필지
- 심의번호 : 2013 - 11 - 1
- 심의사항 : 명동2가 104번지 외2필지 관광숙박시설(관광호텔 128실) 신축에 따른 다중이용건축물, 미관지구 내 건축에 대한 건축계획심의 및 지하5층 굴토 및 경관중점관리 구역(도심경관권역) 내 건축에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, 조건부동의, 재심, 반려, 유보. 기타
- 검토의견

- 지하 4.5층 기계실 주차장 부분 소하활동상 필요한 출입문 설치 검토
- 지하 3층. 2층 1층 및 지상층 은색전벽면
비상구 설치시 관련 규정에 적합하게 설치

2013. 10. 30.

중구 건축위원회 위원 성명

박동하 (서명)