

첨부 1

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	지하 2층 천장 및 벽	분무재	백석면 1~4%, 갈석면 1%, 트레몰라이트 2%	70
합계				70

※ 5월 7일 : 지하 2층 천장 및 벽 분무재 제거 작업.

첨부 2

5. 측정 결과

측정일 : 2016년 5월 7일

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선1	0.000	—
A-2	부지경계선2	0.000	—
A-3	부지경계선3	0.001	—
A-4	부지경계선4	0.001	—
A-5	위생설비 입구 (지하 2층 내선 승강장)	0.001	—
A-6	음압기1 (지하 2층 내선 승강장)	0.002	—
A-7	음압기2 (지하 2층 열차 통로)	0.004	—
A-8	작업장 주변 실내 (지하 1층 역무실 앞)	0.001	—
A-9	폐기물 보관지점	0.001	—