

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-160504-B01	부지A	불검출	-
MR-160504-B02	부지B	불검출	-
MR-160504-B03	부지C	0.001	-
MR-160504-B04	부지D	불검출	-

위생설비 입구

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-160504-B05	위생설비1	0.002	-
MR-160504-B06	위생설비2	0.001	-

음압기


시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-160504-B07	음압기1	0.002	-
MR-160504-B08	음압기2	0.002	-

폐기물 보관지점


시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-160504-B09	폐기물 보관지점A	0.001	-
MR-160504-B10	폐기물 보관지점B	0.001	-

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

서울특별시 중구 마장로1가길 23 동원프라자 빌딩



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
마장로1가길 23 석면해체	No Scale	비산농도 측정위치도



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
마장로1가길 23 석면해체	No Scale	비산농도 측정위치도