


[별첨] 1. 측정결과

폐기물 반출구

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-160505-B01	폐기물 반출구	0.002	-

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

서울특별시 중구 마장로1가길 23 동원프라자 빌딩



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
마장로1가길 23 석면해체	No Scale	비산농도 측정위치도