

[별첨1]

분 석 결 과 서

(석 면 비 산 측 정)

분석결과 발급번호	접수일	2016.05.05.
B-1605052	분석일	2016.05.06.

가. 개요

측정 의뢰자	(주)녹색사람들	전화번호	02-581-5653
의뢰업체 주소	서울특별시 관악구 관악로 105 3층 2호(봉천동, 동산빌딩)		
현장(시료채취) 장소	서울시 중구 청계천로 54		

나. 분석방법 및 분석결과

▶ 분석방법

석면안전관리법 제28조에 따라 석면비산측정 분석은 위..상차현미경(PCM) 계수분석법:

『실내공기질공정시험기준의 ‘실내공기중 석면 및 섬유상 먼지농도 측정방법(ES 02303.1)’ 환경부고시 제2012-79호』에 따른다.

▶ 분석결과

연번	측정위치 및 측정장소	측정시간 (min)	유량 (L/min)	총유량 (L)	측정농도 (개/cm ³)	농도기준 (개/cm ³)	결 과 (초과여부)
1	①부지경계선	185	13.08	2,419.8	0.004	0.01	미만
2	②부지경계선	185	13.10	2,423.5	0.003	0.01	미만
3	③부지경계선	185	12.99	2,403.15	0.003	0.01	미만
4	④부지경계선	185	13.03	2,410.55	0.004	0.01	미만
5	⑤위생설비 입구	31	13.08	405.48	0.004	0.01	미만
6	⑥작업장주변(내부)	31	13.10	406.1	0.006	0.01	미만
7	⑦음압기	31	12.99	402.69	0.006	0.01	미만
8							

분석자



분석팀장 김 선 곤

(주)대 한 석 면 조 사 기 관



[별첨1]

분 석 결 과 서

(석 면 비 산 측 정)

분석결과 발급번호	접수일	2016.05.05.
B-1605053	분석일	2016.05.07.

가. 개요

측정 의뢰자	(주)녹색사람들	전화번호	02-581-5653
의뢰업체 주소	서울특별시 관악구 관악로 105 3층 2호(봉천동, 동산빌딩)		
현장(시료채취) 장소	서울시 중구 청계천로 54		

나. 분석방법 및 분석결과

▶ 분석방법

석면안전관리법 제28조에 따라 석면비산측정 분석은 위..상차현미경(PCM) 계수분석법:

『실내공기질공정시험기준의 ‘실내공기중 석면 및 섬유상 먼지농도 측정방법(ES 02303.1)’ 환경부고시 제2012-79호』에 따른다.

▶ 분석결과

연번	측정위치 및 측정장소	측정시간 (min)	유량 (L/min)	총유량 (L)	측정농도 (개/cm³)	농도기준 (개/cm³)	결 과 (초과여부)
1	①부지경계선	185	13.07	2,417.95	0.004	0.01	미만
2	②부지경계선	185	13.05	2,414.25	0.003	0.01	미만
3	③부지경계선	185	13.00	2,405	0.003	0.01	미만
4	④부지경계선	185	13.04	2,412.4	0.004	0.01	미만
5	⑤위생설비 입구	31	13.07	405.17	0.004	0.01	미만
6	⑥작업장주변(내부)	31	13.05	404.55	0.006	0.01	미만
7	⑦음압기	31	13.00	403	0.006	0.01	미만
8							

분석자



분석팀장 김 선 곤

(주)대 한 석 면 조 사 기 관



[별첨 1]

분 석 결 과 서

(석 면 비 산 측 정)

분석결과 발급번호	접수일	2016.05.05.
B-1605053	분석일	2016.05.08.

가. 개요

측정 의뢰자	(주)녹색사람들	전화번호	02-581-5653
의뢰업체 주소	서울특별시 관악구 관악로 105 3층 2호(봉천동, 동산빌딩)		
현장(시료채취) 장소	서울시 중구 청계천로 54		

나. 분석방법 및 분석결과

▶ 분석방법


석면안전관리법 제28조에 따라 석면비산측정 분석은 위..상차현미경(PCM) 계수분석법:

『실내공기질공정시험기준의 ‘실내공기중 석면 및 섬유상 먼지농도 측정방법(ES 02303.1)’ 환경부고시 제2012-79호』에 따른다.

▶ 분석결과

연번	측정위치 및 측정장소	측정시간 (min)	유량 (L/min)	총유량 (L)	측정농도 (개/cm ³)	농도기준 (개/cm ³)	결 과 (초과여부)
1	①부지경계선	185	13.11	2,425.35	0.004	0.01	미만
2	②부지경계선	185	13.08	2,419.8	0.003	0.01	미만
3	③부지경계선	185	13.01	2,406.85	0.003	0.01	미만
4	④부지경계선	185	12.99	2,403.15	0.004	0.01	미만
5	⑤위생설비 입구	31	13.11	406.41	0.004	0.01	미만
6	⑥작업장주변(실내)	31	13.08	405.48	0.003	0.01	미만
7	⑦음압기	31	13.01	403.31	0.005	0.01	미만
8	⑧위생설비 입구	31	12.99	402.69	0.005	0.01	미만
9	⑨작업장주변(실내)	31	13.11	406.41	0.003	0.01	미만
10	⑩음압기	31	13.08	405.48	0.005	0.01	미만
11	⑪위생설비 입구	31	13.01	403.31	0.003	0.01	미만
12	⑫작업장주변(실내)	31	12.99	402.69	0.003	0.01	미만
13	⑬음압기	31	13.11	406.41	0.004	0.01	미만
14	⑭위생설비 입구	31	13.08	405.48	0.006	0.01	미만
15	⑮작업장주변(실내)	31	13.01	403.31	0.003	0.01	미만
16	⑯음압기	31	12.99	402.69	0.005	0.01	미만
17	⑰위생설비 입구	31	13.11	406.41	0.004	0.01	미만

18	⑱작업장주변(실내)	31	13.08	405.48	0.004	0.01	미만
19	⑲음압기	31	13.01	403.31	0.004	0.01	미만
20	⑳위생설비 입구	31	12.99	402.69	0.005	0.01	미만
21	㉑작업장주변(실내)	31	13.11	406.41	0.003	0.01	미만
22	㉒음압기	31	13.08	405.48	0.006	0.01	미만
23	㉓위생설비 입구	31	13.01	403.31	0.004	0.01	미만
24	㉔작업장주변(실내)	31	12.99	402.69	0.003	0.01	미만
25	㉕음압기	31	13.11	406.41	0.004	0.01	미만
26	㉖위생설비 입구	31	13.08	405.48	0.006	0.01	미만
27	㉗작업장주변(실내)	31	13.01	403.31	0.004	0.01	미만
28	㉘음압기	31	12.99	402.69	0.005	0.01	미만
29	㉙위생설비 입구	31	13.11	406.41	0.006	0.01	미만
30	㉚작업장주변(실내)	31	13.08	405.48	0.004	0.01	미만
31	㉛음압기	31	13.01	403.31	0.005	0.01	미만
32	㉜위생설비 입구	31	12.99	402.69	0.005	0.01	미만
33	㉝작업장주변(실내)	31	13.11	406.41	0.004	0.01	미만
34	㉞음압기	31	13.08	405.48	0.004	0.01	미만
35	㉟위생설비 입구	31	13.01	403.31	0.005	0.01	미만
36	㊱작업장주변(실내)	31	12.99	402.69	0.004	0.01	미만
37	㊲음압기	31	13.11	406.41	0.005	0.01	미만
38	㊳위생설비 입구	31	13.08	405.48	0.006	0.01	미만
39	㊴작업장주변(실내)	31	13.01	403.31	0.004	0.01	미만
40	㊵음압기	31	12.99	402.69	0.005	0.01	미만

분석자 
 분석팀장 김 선 곤

(주)대 한 석 면 조 사 기

