

석면비산측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	저동구역 제2지구 도시환경정비사업 석면해체공사		
	소재지	서울특별시 중구 삼일대로10길 38		
	석면해체·제거작업 신고번호	서울청-20170275	업자명(상호)	(주)석면환경산업
	전화번호	031-634-1261	대표자	이두현

2. 측정기간 - 2017년 11월 22일 ~ 2017년 11월 22일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●●●●●●	-	분석자

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
부지경계선-01	190	14	0.0019	미만
부지경계선-02	190	14	0.0021	미만
부지경계선-03	190	13	0.0026	미만
부지경계선-04	190	14	0.0019	미만
음압기	40	13	0.0047	미만
위생시설	40	13	0.0038	미만
폐기물보관지점	40	14	0.0044	미만

5. 측정 위치도(측정 장소)

*지도 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 11월 1일

(주)한국석면환경조사



5. 농도측정지도



배치도				면적	
KAEE (주)한국석면환경조사	석면농도측정기관: (주)한국석면환경조사	석면분석기관: (주)한국석면환경조사	측정일시: 2017.11.22	분석일자: 2017.11.22~2017.11.23	축척: NONE SCALE
건축물명: 저동구역 제2지구	건축물 석면 담당자: 건축물 소재지: 서울특별시 중구 삼일대로10길 38	측정자: 구본현	지도 작성일자: 2017.11.22~2017.11.23	저동구역 D-01	

5. 농도측정지도

				범례 공사구역 부지경계선	
				면적	
				축척: NONE SCALE	
				도면번호: 저동구역 D-02	
저동2가 79-8, 79-9 2층					
KAEE (한국석면환경조사)	석면농도측정기관: (한국석면환경조사)	석면분석기관: (한국석면환경조사)	측정일시: 2017.11.22	분석일자: 2017.11.22~2017.11.23	
건축물명: 저동구역 제2지구	건축물 석면 담당자:	건축물 소재지: 서울특별시 중구 삼일대로10길 38	측정자: 구본현	지도 작성일자: 2017.11.22~2017.11.23	