

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 15일			분석일 : 2018년 05월 15일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180515-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	—
KE-180515-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	—
KE-180515-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	—
KE-180515-C04	부지경계선-4	0.002	기준미만	—
KE-180515-C05	위생설비-1	0.004	기준미만	—
KE-180515-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	—
KE-180515-C07	음압기배출구-2	0.001	기준미만	—
KE-180515-C08	음압기배출구-3	0.002	기준미만	—
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	


※ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시야

※ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.

※ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

※ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층




< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 16일			분석일 : 2018년 05월 16일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180516-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180516-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180516-C03	부지경계선-3	0.002	기준미만	-
KE-180516-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	-
KE-180516-C05	위생설비-1	0.003	기준미만	-
KE-180516-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180516-C07	음압기배출구-2	0.003	기준미만	-
KE-180516-C08	음압기배출구-3	0.002	기준미만	-
KE-180516-C09	폐기물반출구-1	0.001	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎥, 검출한계 : 7개/100시야
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층




< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 17일			분석일 : 2018년 05월 17일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180517-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	—
KE-180517-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	—
KE-180517-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	—
KE-180517-C04	부지경계선-4	0.002	기준미만	—
KE-180517-C05	위생설비-1	0.002	기준미만	—
KE-180517-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	—
KE-180517-C07	음압기배출구-2	0.003	기준미만	—
KE-180517-C08	음압기배출구-3	0.001	기준미만	—
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎥, 검출한계 : 7개/100시야
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층



< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 18일			분석일 : 2018년 05월 18일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180518-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	—
KE-180518-C02	부지경계선-2	0.002	기준미만	—
KE-180518-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	—
KE-180518-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	—
KE-180518-C05	위생설비-1	0.003	기준미만	—
KE-180518-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	—
KE-180518-C07	음압기배출구-2	0.002	기준미만	—
KE-180518-C08	음압기배출구-3	0.002	기준미만	—
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	


☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시야

☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.

☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층




< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 19일			분석일 : 2018년 05월 19일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180519-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180519-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180519-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180519-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	-
KE-180519-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180519-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180519-C07	음압기배출구-2	0.004	기준미만	-
KE-180519-C08	음압기배출구-3	0.002	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시야
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층




< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 20일			분석일 : 2018년 05월 20일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180520-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180520-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180520-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180520-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	-
KE-180520-C05	위생설비-1	0.002	기준미만	-
KE-180520-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180520-C07	음압기배출구-2	0.001	기준미만	-
KE-180520-C08	음압기배출구-3	0.002	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층



< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 21일			분석일 : 2018년 05월 21일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180521-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180521-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180521-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180521-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	-
KE-180521-C05	위생설비-1	0.003	기준미만	-
KE-180521-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180521-C07	음압기배출구-2	0.003	기준미만	-
KE-180521-C08	음압기배출구-3	0.001	기준미만	
KE-180521-C09	폐기물반출구-1	0.001	기준미만	
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시야

☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.

☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층

