


※ 별첨 1. 측정 결과

측정 일시	2018.05.09.(08:00 ~ 13:00)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	부지경계선 1	0.004	미만
	2	부지경계선 2	0.004	미만
	3	부지경계선 3	0.005	미만
	4	부지경계선 4	0.004	미만
	5	위생설비 입구	0.004	미만
	6	음압기 배출구 1	0.004	미만
	7	음압기 배출구 2	0.005	미만
	8	음압기 배출구 3	0.004	미만
	9	폐기물 반출구	0.004	미만

측정 일시	2018.05.10.(12:00 ~ 14:00)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	부지경계선 1	0.004	미만
	2	부지경계선 2	0.004	미만
	3	부지경계선 3	0.004	미만
	4	부지경계선 4	0.003	미만
	5	위생설비 입구	0.004	미만
	6	음압기 배출구	0.003	미만
	7	폐기물 반출구	0.004	미만


측정 일시	2018.05.13.(08:00 ~ 13:00)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	부지경계선 1	0.004	미만
	2	부지경계선 2	0.005	미만
	3	부지경계선 3	0.004	미만
	4	부지경계선 4	0.004	미만
	5	위생설비 입구	0.004	미만
	6	음압기 배출구 1	0.004	미만
	7	음압기 배출구 2	0.004	미만
	8	음압기 배출구 3	0.004	미만
	9	폐기물 반출구	0.004	미만

(주)아주 환경 연구소




별첨 2. 측정 지점 위치

05월 09일 서울역사 수송사무실



05월 10일 서울역사 수송사무실



05월 13일 서울변전실

