

석면비산 측정 분석 결과 보고서


붙임. 측정결과				
공사위치 : 해오름극장 지층, 관리동 식자재창고				
측정일 : 2018년 08월 27일			분석일 : 2018년 08월 27일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180827-C01	부지경계선-1	불검출	기준미만	-
KE-180827-C02	부지경계선-2	불검출	기준미만	-
KE-180827-C03	부지경계선-3	불검출	기준미만	-
KE-180827-C04	부지경계선-4	불검출	기준미만	-
KE-180827-C05	위생설비-1	불검출	기준미만	-
KE-180827-C06	위생설비-2	불검출	기준미만	-
KE-180827-C07	음압기배출구-1	0.001	기준미만	-
KE-180827-C08	음압기배출구-2	0.001	기준미만	-
KE-180827-C09	음압기배출구-3	불검출	기준미만	-
KE-180827-C10	폐기물반출-1	불검출	기준미만	-
KE-180827-C11	실내-1	불검출	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 해오름극장 지층

부지-1

부지-2




부지-3

부지-4

붙임 2. 측정위치도 - 관리동 식자재창고

부지-1

부지-2



부지-3

부지-4

석면비산 측정 분석 결과 보고서


붙임. 측정결과				
공사위치 : 해오름극장 지층, 기계동 지층				
측정일 : 2018년 08월 28일		분석일 : 2018년 08월 28일		
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180828-C01	부지경계선-1	불검출	기준미만	-
KE-180828-C02	부지경계선-2	불검출	기준미만	-
KE-180828-C03	부지경계선-3	불검출	기준미만	-
KE-180828-C04	부지경계선-4	불검출	기준미만	-
KE-180828-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180828-C06	위생설비-2	0.001	기준미만	-
KE-180828-C07	음압기배출구-1	0.001	기준미만	-
KE-180828-C08	음압기배출구-2	0.001	기준미만	-
KE-180828-C09	폐기물반출-1	0.001	기준미만	-
KE-180828-C10	실내-1	불검출	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51		분석자 : 고재우		

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 해오름극장 지층

부지-1

부지-2



석면비산 측정 분석 결과 보고서


붙임. 측정결과				
공사위치 : 해오름극장 지층, 기계동 1층				
측정일 : 2018년 08월 29일			분석일 : 2018년 08월 29일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180829-C01	부지경계선-1	불검출	기준미만	-
KE-180829-C02	부지경계선-2	불검출	기준미만	-
KE-180829-C03	부지경계선-3	불검출	기준미만	-
KE-180829-C04	부지경계선-4	불검출	기준미만	-
KE-180829-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180829-C06	위생설비-2	불검출	기준미만	-
KE-180829-C07	음압기배출구-1	0.001	기준미만	-
KE-180829-C08	음압기배출구-2	불검출	기준미만	-
KE-180829-C09	폐기물반출-1	0.001	기준미만	-
KE-180829-C10	실내-1	불검출	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 해오름극장 지층


부지-1

부지-2



붙임 2. 측정위치도 - 기계동 1층

부지-3



부지-4

석면비산 측정 분석 결과 보고서


붙임. 측정결과				
공사위치 : 해오름극장 지층, 기계동 2층				
측정일 : 2018년 08월 30일		분석일 : 2018년 08월 30일		
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180830-C01	부지경계선-1	불검출	기준미만	-
KE-180830-C02	부지경계선-2	불검출	기준미만	-
KE-180830-C03	부지경계선-3	불검출	기준미만	-
KE-180830-C04	부지경계선-4	불검출	기준미만	-
KE-180830-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180830-C06	위생설비-2	불검출	기준미만	-
KE-180830-C07	음압기배출구-1	0.001	기준미만	-
KE-180830-C08	음압기배출구-2	불검출	기준미만	-
KE-180830-C09	폐기물반출-1	0.001	기준미만	-
KE-180830-C10	실내-1	불검출	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51		분석자 : 고재우		

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함


붙임 2. 측정위치도 - 해오름극장 지층

부지-1

부지-2



붙임 2. 측정위치도 - 기계동 2층



부지-3

부지-4

석면비산 측정 분석 결과 보고서


붙임. 측정결과				
공사위치 : 해오름극장 지층, 기계동 지층				
측정일 : 2018년 08월 31일		분석일 : 2018년 08월 31일		
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180831-C01	부지경계선-1	불검출	기준미만	-
KE-180831-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180831-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180831-C04	부지경계선-4	불검출	기준미만	-
KE-180831-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180831-C06	위생설비-2	0.001	기준미만	-
KE-180831-C07	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180831-C08	음압기배출구-2	0.001	기준미만	-
KE-180831-C09	실내-1	불검출	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51		분석자 : 고재우		

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 해오름극장 지층

부지-1

부지-2



붙임 2. 측정위치도 - 기계동 지층

부지-3




부지-4

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 해오름극장 지층, 기계동 지층				
측정일 : 2018년 09월 01일			분석일 : 2018년 09월 01일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180901-C01	폐기물반출-1	0.001	기준미만	-
KE-180901-C02	폐기물반출-2	0.002	기준미만	-
KE-180901-C03	폐기물반출-3	0.002	기준미만	-
KE-180901-C04	폐기물반출-4	0.001	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/cm³, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 해오름극장 지층



붙임 2. 측정위치도 - 기계동 지층

