


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과


측정일시	09월 20일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	6	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	8	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	9	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	10	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	11	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	12	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	13	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	14	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	15	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	16	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	17	음압기	0.01	0.002	검출한계미만

2. 측정 지점 위치(도식도)

< 6층 >




< 5층 >




측정 위치

2.측정 지점 위치(도식도)

< 4층 >




< 3층 >



2. 측정 지점 위치(도식도)

< 2층 >



< 지하1층 >

