

첨부 2

5. 측정 결과



시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.002	—
A-2	부지경계선	0.001	—
A-3	부지경계선	0.001	—
A-4	부지경계선	0.002	—
A-5	위생설비 입구	0.003	—
A-6	음압기	0.003	—
A-7	폐기물 반출구	0.003	—
A-8	위생설비 입구	0.002	—
A-9	음압기	0.003	—
A-10	폐기물 반출구	0.003	—
A-11	위생설비 입구	0.004	—
A-12	음압기	0.004	—
A-13	폐기물 반출구	0.003	—
A-14	위생설비 입구	0.004	—
A-15	음압기	0.004	—
A-16	폐기물 반출구	0.004	—
A-17	위생설비 입구	0.002	—
A-18	음압기	0.003	—
A-19	폐기물 반출구	0.003	—


첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)


측정일 : 2018년 10월 18일

 철거 구역





10층



9층



첨부 2

5. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.001	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.001	-
A-4	부지경계선	0.001	-
A-5	위생설비 입구	0.004	-
A-6	음압기	0.004	-
A-7	폐기물 반출구	0.003	-
A-8	위생설비 입구	0.003	-
A-9	음압기	0.003	-
A-10	폐기물 반출구	0.002	-
A-11	위생설비 입구	0.002	-
A-12	음압기	0.004	-
A-13	폐기물 반출구	0.003	-
A-14	위생설비 입구	0.004	-
A-15	음압기	0.003	-
A-16	폐기물 반출구	0.004	-
A-17	위생설비 입구	0.003	-
A-18	음압기	0.003	-
A-19	폐기물 반출구	0.004	-
A-20	위생설비 입구	0.004	-

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-21	음압기	0.004	-
A-22	폐기물 반출구	0.003	-
A-23	위생설비 입구	0.002	-
A-24	음압기	0.003	-
A-25	폐기물 반출구	0.003	-





첨부 2

5. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.001	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.002	-
A-4	부지경계선	0.001	-
A-5	위생설비 입구	0.004	-
A-6	음압기	0.004	-
A-7	폐기물 반출구	0.004	-
A-8	폐기물 반출구	0.003	-
A-9	위생설비 입구	0.003	-
A-10	음압기	0.003	-
A-11	폐기물 반출구	0.004	-
A-12	음압기	0.003	-
A-13	폐기물 반출구	0.003	-
A-14	음압기	0.004	-
A-15	폐기물 반출구	0.003	-
A-16	위생설비 입구	0.003	-
A-17	음압기	0.003	-
A-18	폐기물 반출구	0.002	-
A-19	위생설비 입구	0.002	-
A-20	음압기	0.003	-

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-21	폐기물 반출구	0.002	-
A-22	위생설비 입구	0.003	-
A-23	음압기	0.003	-
A-24	폐기물 반출구	0.004	-
A-25	위생설비 입구	0.004	-
A-26	음압기	0.004	-
A-27	폐기물 반출구	0.003	-

첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2018년 10월 23일

철거 구역

