


2. 석면 농도 측정 결과표 및 위치도

2.1 측정결과

2013년 08월 01일

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
지점 - 01	지점 1. 부지 경계선	0.001	미만
지점 - 02	지점 2. 부지 경계선	0.001	미만
지점 - 03	지점 3. 부지 경계선	0.002	미만
지점 - 04	지점 4. 부지 경계선	0.001	미만
지점 - 05	지점 5. 거주자 주거지역	0.001	미만
지점 - 06	지점 6. 거주자 주거지역	0.002	미만


- 만리동 37-11, 39-10, 37-6, 205-1, 193-8 번지 -



2013년 08월 01일

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
지점 - 07	지점 7. 위생설비	0.001	미만
지점 - 08	지점 8. 작업장주변 실외	0.001	미만
지점 - 09	지점 9. 폐기물보관소	0.002	미만
지점 - 10	지점 10. 폐기물 보관소	0.001	미만
지점 - 11	지점 11. 폐기물 반출구	0.001	미만
지점 - 12	지점 12. 폐기물 반출구	0.002	미만

- 만리동 37-11, 39-10, 37-6, 205-1, 193-8 번지 -



3. 조사대상 현장사진

