


## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

### 명동구역 제4지구 철거공사(2차) 중 석면해체제거작업



2014년 1월 11일 ~ 12일

Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451

email : npluse1@npluse.co.kr

(주) 엔플러스이


*Nature and the Environment*





### 측정 지점 위치(도식도)

지상 3층



위생설비시설

측정 위치





## 측정 지점 위치(도식도)



위생설비시설

측정 위치



# 첨부 서식 3 지정서

제2013-120011호


## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)엔플러스이	
소재지	(472-845) 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 258-10	
대표자성명	윤여훈	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항  
 1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.  
 2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2013. 11. 5



중부지방고용노동청의정부지청장



Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451  
 email : npluse1@npluse.co.kr



(주) 엔플러스이

*Nature and the Environment*