

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

서울시 중구 봉래동2가 122

05월 10일,13일



영등포구 지정 석면조사기관 제2010-120004호 / 서울 영등포구 당산4가 88번지

대표 메일 du0066@naver.com / 전화 02. 866. 5510 / 팩스 02. 866. 5570



보성환경개발 주식회사

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 다우이엔씨(주)	사업자등록번호	
	주소 서울특별시 금천구 시흥대로 97 29동 217호 (전화번호.031-357-1484)		
건축물	건물명 서울역제4여객전철	위치(주소) 서울시 중구 봉래동2가 122	
	연면적 1200m ²	작업기간 05월 10일,13일 (2일간)	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 1200 m²		
측정기관	대표자(상호) 보성환경개발(주) 정 두 일 (인)	사업자등록번호 108-81-42754	
	주소 서울특별시 영등포구 당산4가 88번지 현대3차 상가 204호		
측정 일시	2014년 05월 10일,13일		
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과
		별첨	

측정 지점 위치(도식도)

별첨

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과를 제출합니다.

2014년 월 일

제출인



서명 또는 인)

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	---	--------

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
주 선 희	대기환경기사	01203120370A	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


측정일시	05월 10일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	1	위생설비입구	0.003	검출한계미만
	2	폐기물반출구	0.002	검출한계미만
	3	작업장 주변(실외)	0.002	검출한계미만
	4	부지경계선	0.002	검출한계미만
	5	부지경계선	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.002	검출한계미만
	7	부지경계선	0.001	검출한계미만
측정일시	05월 13일			
	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	8	위생설비입구	0.002	검출한계미만
	9	폐기물반출구	0.002	검출한계미만
	10	작업장 주변(실외)	0.003	검출한계미만
	11	부지경계선	0.001	검출한계미만
	12	부지경계선	0.002	검출한계미만
	13	부지경계선	0.001	검출한계미만
	14	부지경계선	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)

< 05월 10일 >



< 05월 13일 >



측정 위치

지 정 서

제2012-120003호


석면조사기관 지정서(변경)

기관명	보성환경개발 (주)	
소재지	(150-806) 서울특별시 영등포구 당산동4가 88-0	
대표자성명	정두일	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국



※ 준수사항
 1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
 2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2012. 5. 15



서울지방고용노동청서울남부지청장

"석면조사·분석 전문기관"
 **보성환경개발 주식회사** 



■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의6서식] (2011.3.3 개정)

석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 []에는 √ 표시를 합니다.

(앞쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명) - 호	처리기간
		7 일

[] 건축물	위치(소재지) 서울 중구 봉래동2가 122	건축물등록번호
	용도 근린생활시설	건물명(설비명) 서울역제4여객전철
[] 설비	건축물수 1	구조 철근콘크리트조
	세대수	연면적 1,200 m ²

소유자	성명 한국철도공사	전화번호 1544-7788
	주소 대전광역시 동구 중앙로 240	

석면해체· 제거업자	업자명(상호) 다우이엔씨(주)	대표자 성명 : 김 경 남
	고용노동부등록번호 제 1669 호	
	전화번호 031-357-1484/ 팩스 031-253-1424	휴대전화번호 : 010-4003-1484

작업장	경부선 서울역 제4여객전철흡지붕 석면해체제거공사 (서울 중구 봉래동2가 122)	전화번호 010-4003-1484
-----	---	-----------------------

해체 사유	해체사유	보수 공사에 의한 석면해체
	해체기간	2014년 허가일로부터 ~ 2014년 05월 27일까지

석면함유 자재 (물질)의 종류 및 면적	종 류	면적(m ²)·부피(m ³)·길이(m)
		분무재(뽕칠재)
	내화피복재	
	천장재	
	지붕재	1,200 m ²
	벽재(벽체의마감재)	
	바닥재	
	파이프보온재	
	단열재	
	개스킷	
	기타(칸이부족할경우별첨)	

현장책임자	김 경 남		010-5220-1171
작업근로자인 적사항 (칸이부족할경 우별첨)	성명	생년월일	주소
	별첨		전화번호
	별첨		
	별첨		

「산업안전보건법시행규칙」제80조의7제1항에 따라 위 와 같이 신고합니다.

2014년 04 월 일

신고인 김 경 남



(서명 또는 인)

서울지방고용노동청 귀하

첨부서류 1.공사계약서 사본1부 2.석면해체·제거작업계획서(비산방지 및 폐기물처리방법 포함)1부 3.석면조사결과서1부.

210mm×297mm(보존용지(2중) 70g/m²)