


[붙임 1]

### 석면농도 측정결과-1

○ 측정일 : 2015년 05월 30일

구 분	시료 번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정결과	P1	부지경계선	0.0002	-
	P2		0.0003	-
	P3		0.0002	-
	P4		0.0002	-
	P5	위생설비입구	0.0012	-
	P6	폐기물배출구	0.0037	-
	P7	음압기배출구	0.0043	-
	P7-1		0.0049	-
	P8	작업장주변(실내)	불검출	-
	P9	폐기물보관지점	0.0006	-

### 측정지점위치-1



### 석면농도 측정결과-2

○ 측정일 : 2015년 05월 31일

구 분	시료 번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정결과	P1	부지경계선	0.0002	-
	P2		0.0002	-
	P3		0.0002	-
	P4		0.0002	-
	P5	위생설비입구	0.0006	-
	P6	폐기물배출구	0.0031	-
	P7	음압기배출구	0.0037	-
	P7-1		0.0043	-
	P8	작업장주변(실내)	0.0002	-
	P9	폐기물보관지점	0.0006	-

### 측정지점위치-2

