

(주)청담이엠텍 산업보건연구센터

우 480-819 경기도 의정부시 가능동 746-33 영일빌딩2,3층/T(031)878-8188/F(031)878-1576

문서번호 청담 제 13-0312001호

시행일자 2013. 03. 12.

수 신 (주)대성개발산업

참 조 박 선 경 대표님

선 결			지 시	
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람	
	번호			
처 리 과				
담 당 자				

제 목 “서울특별시 중구 충무로1가 25-5” 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서 송부

1. 귀사의 무궁한 발전과 근로자의 안전을 기원합니다.
2. 환경부고시 제 2012-79호 및 석면안전관리법 시행규칙 제38조 및 제40조에 의거석면비산 측정 결과보고서를 아래와 같이 첨부하오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	상호 (주)대성개발산업	대표자 박선경
	현장 소재지 서울특별시 중구 충무로1가 25-5	
	작업일시 2013년 03월 11일 ~ 2013년 03월 12일	
측정기관	상호 (주)청담이엠텍	대표자 박준석
	측정일시 2013년 03월 11일 ~ 2013년 03월 12일	

■ 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정유찬	대기환경기사	072012305590	측정자
박은혜	위생공학전공자	-	분석자

첨부 : 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서, 석면조사기관 지정서

(주)청담이엠텍 산업보건연구센터 센터장 박 준 석



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일	
제출인	상호(대표자) (주) 대성개발산업	사업자등록번호 204-86-24326
	주소 서울특별시 동대문구 답십리로 187 (답십리동,1층) (전화번호:02-2248-8122)	

건축물	건물명 고려대연각타워	위치 서울특별시 중구 충무로1가 25-5
	연면적(m ²) -	작업기간 2013년 03월 11일 ~ 2013년 03월 12일
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 1,138.73m ² (텍스타일:609.03m ² ,마이톤:485.96m ² ,밤라이트:43.74m ²) (필요시 별지 첨부)	

측정기관	상호(대표자) (주)청담이애크 (박준석)	사업자등록번호 127-81-97546
	주소 경기도 의정부시 가능2동 746-33 영일빌딩 2,3층	

측정 일시	2013년 03월 11일 ~ 2013년 03월 12일 (2일간)
-------	-------------------------------------

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
		별	첨	

측정 지점 위치(도식도)

별 첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2013년 03월 일

제출인

(주)대성개발산업 박 선 경(서명 또는 인)

서울중구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------


***별첨**

측정 결과

2013년 03월 11일			
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
CD_AQ_13_147	부지-1	0.002	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_148	부지-2	0.001	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_149	부지-3	0.001	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_150	부지-4	0.001	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_151	위생	0.003	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_152	음압기	0.001	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_153	폐기물반출구	0.001	백석면, 트레몰라이트

2013년 03월 12일			
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
CD_AQ_13_154	부지-1	0.000	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_155	부지-2	0.001	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_156	부지-3	0.001	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_157	부지-4	0.001	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_158	위생	0.003	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_159	음압기	0.002	백석면, 트레몰라이트
CD_AQ_13_160	폐기물반출구	0.003	백석면, 트레몰라이트

측정지점위치 (고려대연각타워)



*석면조사기관 지정서

제2010-120002호

석면조사기관 지정서(최초)

기관명	(주)청담이애타	
소재지	(480-100) 경기 의정부시 가능동 746-33번지 영일빌딩 2층	
대표자성명	박준석	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지 역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2010. 11. 11

중부지방고용노동청의정부지청장

