

첨부 1


4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 지하 1층 천장	텍스	백석면 4%	209.21
2	A동 지하 2층 덕트이음재	석면포	백석면 50%	108
3	A동 지하 2층 배관	개스킷	백석면 20%	0.5
4	B동 8층 벽	밤라이트	백석면 10%	300.64
5	B동 6층 벽	밤라이트	백석면 10%	190.44
합계				808.79


첨부 2

5. 측정 결과


시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.002	—
A-2	부지경계선	0.002	—
A-3	부지경계선	0.002	—
A-4	부지경계선	0.002	—
A-5	위생설비 입구	0.004	—
A-6	음압기	0.003	—
A-7	폐기물 반출구	0.003	—
A-8	위생설비 입구	0.003	—
A-9	음압기	0.004	—
A-10	폐기물 반출구	0.003	—
A-11	위생설비 입구	0.002	—
A-12	음압기	0.002	—
A-13	폐기물 반출구	0.003	—



A동 지하 2층



B동 8층



첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	B동 5층 벽	밤라이트	백석면 10%	276.04
2	B동 4층 벽	밤라이트	백석면 10%	162.02
3	B동 4층 적재	밤라이트	백석면 10%	34.68
4	B동 3층 벽	밤라이트	백석면 10%	46.76
5	B동 지하 2층 배관	개스킷	백석면 25%	0.5
합계				520

첨부 2

5. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.001	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.002	-
A-4	부지경계선	0.002	-
A-5	위생설비 입구	0.003	-
A-6	음압기	0.002	-
A-7	폐기물 반출구	0.002	-
A-8	위생설비 입구	0.003	-
A-9	음압기	0.004	-
A-10	폐기물 반출구	0.004	-
A-11	위생설비 입구	0.002	-
A-12	음압기	0.003	-
A-13	폐기물 반출구	0.003	-

첨부 3


6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2018년 1월 6일


철거 구역




동양빌딩




B동 5층



B동 4층



B동 3층



B동 지하 2층