

【석면의 비산 정도 측정 결과표】 (Outside Air Sample-Testing Result)



환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	OS-2018-042-1	측 정 일	2018년 6월 17일
분 석 사(Analyst)	박 민 희	분 석 일	2018년 6월 17일

Information	
의뢰자	주식회사한백산업
주 소	서울특별시 중구 창경궁로1길 8
현장명(공사명)	서울 중구 창경궁로1길8 외 5필지 석면해체공사

분 석 결 과							
시료번호 (Sample Number)	시료 (Sampling) 채취장소	시료채취 유량			섬유농도 (개/㎤)	결과평가	비고
		유량(l/min)	시간(min)	총유량(l)			
OS #01	부지경계선	10.45	240	2508.00	0.001	노출기준 미만	
OS #02	부지경계선	10.38	240	2491.20	0.001	노출기준 미만	
OS #03	부지경계선	10.27	240	2464.80	0.002	노출기준 미만	
OS #04	부지경계선	10.39	240	2493.60	0.001	노출기준 미만	
OS #05	위생설비 입구	10.46	40	418.40	0.004	노출기준 미만	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	사용자가 없는 경우 제외
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	부지경계선 중복 측정시 제외
OS #08	음압기	-	-	-	-	-	슬레이트 해체 작업시 제외
OS #09	폐기물 반출구	10.49	40	419.60	0.003	노출기준 미만	

- 석면농도 노출기준 : 0.01개/cc 미만.
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO.,Ltd



【석면의 비산 정도 측정 결과표】 (Outside Air Sample-Testing Result)



환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	OS-2018-042-2	측 정 일	2018년 6월 18일
분 석 사(Analyst)	박 민 희	분 석 일	2018년 6월 18일

Information	
의뢰자	주식회사한백산업
주 소	서울특별시 중구 창경궁로1길 8
현장명(공사명)	서울 중구 창경궁로1길8 외 5필지 석면해체공사

분 석 결 과							
시료번호 (Sample Number)	시료 (Sampling) 채취장소	시료채취 유량			섬유농도 (개/㎤)	결과평가	비고
		유량(l/min)	시간(min)	총유량(l)			
OS #01	부지경계선	-	-	-	-	-	석면해체 제거 작업의 종료
OS #02	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #03	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #04	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #05	위생설비 입구	-	-	-	-	-	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	
OS #08	음압기	-	-	-	-	-	
OS #09	폐기물 반출구	-	-	-	-	-	
OS #10-1	폐기물 보관지점	10.33	40	413.20	0.003	노출기준 미만	
OS #10-2	폐기물 보관지점	10.37	40	414.80	0.003	노출기준 미만	

- 석면농도 노출기준 : 0.01개/cc 미만.
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO., Ltd



【석면의 비산 정도 측정 결과표】 (Outside Air Sample-Testing Result)



환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	OS-2018-042-3	측 정 일	2018년 6월 19일
분 석 사(Analyst)	박 민 희	분 석 일	2018년 6월 19일

Information	
의뢰자	주식회사한백산업
주 소	서울특별시 중구 창경궁로1길 8
현장명(공사명)	서울 중구 창경궁로1길8 외 5필지 석면해체공사

분 석 결 과							
시료번호 (Sample Number)	시료 (Sampling) 채취장소	시료채취 유량			섬유농도 (개/㎤)	결과평가	비고
		유량(L/min)	시간(min)	총유량(l)			
OS #01	부지경계선	-	-	-	-	-	석면해체 제거 작업의 종료
OS #02	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #03	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #04	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #05	위생설비 입구	-	-	-	-	-	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	
OS #08	음압기	-	-	-	-	-	
OS #09	폐기물 반출구	-	-	-	-	-	
OS #10-1	폐기물 보관지점	10.53	40	421.20	0.004	노출기준 미만	
OS #10-2	폐기물 보관지점	10.28	40	411.20	0.003	노출기준 미만	

- 석면농도 노출기준 : 0.01개/cc 미만.
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO.,Ltd



【석면의 비산 정도 측정 결과표】 (Outside Air Sample-Testing Result)



환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	OS-2018-042-4	측 정 일	2018년 6월 20일
분 석 사(Analyst)	박 민 희	분 석 일	2018년 6월 20일

Information	
의뢰자	주식회사한백산업
주 소	서울특별시 중구 창경궁로1길 8
현장명(공사명)	서울 중구 창경궁로1길8 외 5필지 석면해체공사

분 석 결 과							
시료번호 (Sample Number)	시료 (Sampling) 채취장소	시료채취 유량			섬유농도 (개/㎤)	결과평가	비고
		유량(L/min)	시간(min)	총유량(L)			
OS #01	부지경계선	10.39	240	2493.60	0.002	노출기준 미만	
OS #02	부지경계선	10.46	240	2510.40	0.001	노출기준 미만	
OS #03	부지경계선	10.27	240	2464.80	0.001	노출기준 미만	
OS #04	부지경계선	10.36	240	2486.40	0.002	노출기준 미만	
OS #05-1	위생설비 입구	10.33	40	413.20	0.003	노출기준 미만	
OS #05-2	위생설비 입구	10.39	40	415.60	0.003	노출기준 미만	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	사용자가 없는 경우 제외
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	부지경계선 중복 측정시 제외
OS #08-1	음압기	10.38	40	415.20	0.004	노출기준 미만	
OS #08-2	음압기	10.24	40	409.60	0.004	노출기준 미만	
OS #09-1	폐기물 반출구	10.32	40	412.80	0.004	노출기준 미만	
OS #09-2	폐기물 반출구	10.40	40	416.00	0.003	노출기준 미만	

- 석면농도 노출기준 : 0.01개/cc 미만.
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO., Ltd



붙임 2. 측정 위치도 (6/17~6/20)



- ▷ #1~4 : 부지경계선
- ▷ #5 : 위생설비 입구
- ▷ #6~7 : 작업장 주변(실내, 실외) - 사용자가 없는 경우 및 부지경계선 중복 측정시 제외
- ▷ #8 : 음압기 공기 배출구
- ▷ #9 : 폐기물 반출구
- ▷ #10 : 폐기물 보관지점