

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

2. 측정결과


측정일시	10월 20일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	초과여부
	1	위생설비 입구	0.003	미만
	2	위생설비 입구	0.002	미만
	3	위생설비 입구	0.004	미만
	4	위생설비 입구	0.003	미만
	5	위생설비 입구	0.003	미만
	6	온압기 배출구	0.006	미만
	7	온압기 배출구	0.005	미만
	8	작업장 주변 실내	0.002	미만
	9	폐기물 반출구	0.002	미만
	10	폐기물 반출구	0.004	미만
	11	폐기물 반출구	0.003	미만
	12	폐기물 반출구	0.004	미만

측정 지점 위치(도식도)


지하5층




28층



29층



24층



작업 구역

위생설비시설

측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

2. 측정결과

측정일시	10월 21일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎥)	초과여부
	1	위생설비 입구	0.003	미만
	2	위생설비 입구	0.003	미만
	3	위생설비 입구	0.002	미만
	4	위생설비 입구	0.004	미만
	5	음압기 배출구	0.005	미만
	6	음압기 배출구	0.005	미만
	7	음압기 배출구	0.006	미만
	8	음압기 배출구	0.004	미만
	9	작업장 주변 실내	0.002	미만
	10	폐기물 반출구	0.003	미만
	11	폐기물 반출구	0.003	미만
	12	폐기물 반출구	0.002	미만
	13	폐기물 반출구	0.003	미만
	14	폐기물 보관지점	0.003	미만

측정 지점 위치(도식도)

24층



29층



한화빌딩



폐기물

작업 구역

위생설비시설

측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

2. 측정결과

측정일시	10월 22일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	초과여부
	1	폐기물 보관지점	0.003	미만

측정 지점 위치(도식도)

한화빌딩

