

석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 11 월 25 일 ~ 2018 년 11 월 25 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0016	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0019	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0014	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0017	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0012	기준치 이하
# 8	위생설비 입구1	30분	15 l/min	400 L	0.0039	기준치 이하
# 9	폐기물 반출구1	30분	15 l/min	400 L	0.0048	기준치 이하
		- 이 하 여 백 -				

5. 측정 위치도

별첨 참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 11 월 25 일

사단법인 환경안전보건협회




석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도


- 세운3구역




-입정동 129번지 1층



-입정동 131번지 지붕층



-입정동 132번지 1층



석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 11 월 26 일 ~ 2018 년 11 월 26 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0016	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0019	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0014	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0015	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0012	기준치 이하
# 8	위생설비 입구1	30분	15 l/min	400 L	0.0038	기준치 이하
# 9	폐기물 반출구1	30분	15 l/min	400 L	0.0046	기준치 이하
# 10	폐기물 보관지점1	30분	15 l/min	400 L	0.0013	기준치 이하
# 11	폐기물 보관지점2	30분	15 l/min	400 L	0.0016	기준치 이하
		- 이 하 여 백 -				

5. 측정 위치도

별첨참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 11 월 26 일

사단법인 환경안전보건협회




석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도


- 세운3구역



-입정동 128번지 지붕층



-입정동 130번지 지붕층



석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 11 월 27 일 ~ 2018 년 11 월 27 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0021	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0018	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0014	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0019	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0012	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 8	위생설비 입구1	30분	15 l/min	400 L	0.0038	기준치 이하
# 9	폐기물 반출구1	30분	15 l/min	400 L	0.0034	기준치 이하
# 10	폐기물 보관지점1	30분	15 l/min	400 L	0.0013	기준치 이하
# 11	폐기물 보관지점2	30분	15 l/min	400 L	0.0011	기준치 이하
# 12	폐기물 보관지점3	30분	15 l/min	400 L	0.0016	기준치 이하
# 13	폐기물 보관지점4	30분	15 l/min	400 L	0.0019	기준치 이하
		- 이 하 여 백 -				

5. 측정 위치도

별첨참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 11 월 27 일

사단법인 환경안전보건협회




석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



-입정동 13-1, 13-2, 14번지 1층



-입정동 58번지 옥상층, 옥탑층



석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 11 월 28 일 ~ 2018 년 11 월 28 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm ³ 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0026	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0017	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0023	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0016	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0015	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 8	위생설비 입구1	30분	15 l/min	400 L	0.0045	기준치 이하
# 9	폐기물 반출구1	30분	15 l/min	400 L	0.0033	기준치 이하
# 10	폐기물 보관지점1	30분	15 l/min	400 L	0.0022	기준치 이하
# 11	폐기물 보관지점2	30분	15 l/min	400 L	0.0021	기준치 이하
# 12	폐기물 보관지점3	30분	15 l/min	400 L	0.0026	기준치 이하
# 13	폐기물 보관지점4	30분	15 l/min	400 L	0.0035	기준치 이하
- 이 하 여 백 -						

5. 측정 위치도

별첨참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 11 월 28 일

사단법인 환경안전보건협회




석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도


- 세운3구역




-입정동 11-8번지 지붕층



-입정동 11-9번지



-입정동 15-1번지 1층,2층



석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 11 월 29 일 ~ 2018 년 11 월 29 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0026	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0015	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0019	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0022	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0014	기준치 이하
# 8	위생설비 입구1	30분	15 l/min	400 L	0.0045	기준치 이하
# 9	폐기물 반출구1	30분	15 l/min	400 L	0.0032	기준치 이하
# 10	폐기물 보관지점1	30분	15 l/min	400 L	0.0016	기준치 이하
# 11	폐기물 보관지점2	30분	15 l/min	400 L	0.0024	기준치 이하
# 12	폐기물 보관지점3	30분	15 l/min	400 L	0.0015	기준치 이하
# 13	폐기물 보관지점4	30분	15 l/min	400 L	0.0019	기준치 이하
		- 이 하 여 백 -				

5. 측정 위치도

별첨참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 11 월 29 일

사단법인 환경안전보건협회



석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도


- 세운3구역



-입정동 11-13번지 지붕층



-입정동 125번지 2층



별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 12 월 02 일 ~ 2018 년 12 월 02 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0026	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0015	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0019	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0022	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0014	기준치 이하
# 8	위생설비 입구	30분	15 l/min	400 L	0.0045	기준치 이하
# 9	음압기	30분	15 l/min	400 L	0.0032	기준치 이하
# 10	폐기물 반출구	30분	15 l/min	400 L	0.0016	기준치 이하
# 11	위생설비 입구	30분	15 l/min	400 L	0.0024	기준치 이하
# 12	음압기	30분	15 l/min	400 L	0.0015	기준치 이하
# 13	폐기물 반출구	30분	15 l/min	400 L	0.0019	기준치 이하
# 14	위생설비 입구	30분	15 l/min	400 L	0.0015	기준치 이하
# 15	폐기물 반출구	30분	15 l/min	400 L	0.0015	기준치 이하
# 16	폐기물 보관지점	30분	15 l/min	400 L	0.0015	기준치 이하
# 17	폐기물 보관지점	30분	15 l/min	400 L	0.0015	기준치 이하
		- 이 하 여 백 -				

5. 측정 위치도

별첨 참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 12 월 02 일

사단법인 환경안전보건협회




석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도


- 세운3구역



-입정동 3-2번지 3층



-입정동 3-2번지 4층




-입정동 3-2번지 5층




-입정동 3-2번지 지붕층



-입정동 8번지 지붕층



-입정동 9번지 6층



별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 12 월 08 일 ~ 2018 년 12 월 08 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm ³ 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0021	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0019	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0022	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0017	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0012	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 8	위생설비 입구1	30분	15 l/min	400 L	0.0045	기준치 이하
# 9	폐기물 반출구1	30분	15 l/min	400 L	0.0046	기준치 이하
# 10	폐기물 보관지점1	30분	15 l/min	400 L	0.0021	기준치 이하
# 11	폐기물 보관지점2	30분	15 l/min	400 L	0.0011	기준치 이하
# 12	폐기물 보관지점3	30분	15 l/min	400 L	0.0016	기준치 이하
# 13	폐기물 보관지점4	30분	15 l/min	400 L	0.0022	기준치 이하
		- 이 하 여 백 -				

5. 측정 위치도

별첨참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 12 월 08 일

사단법인 환경안전보건협회




석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



-입정동 141-5번지 지붕층



석면비산농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 세운재정비 세운3구역 석면해체(2차)공사				
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로15길 27-4				
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20180340			업자명 호인건설	
	전화번호 031-969-****			대표자 안형*	

2. 측정기간 2018 년 12 월 09 일 ~ 2018 년 12 월 09 일 (1일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

4. 측정결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm)	초과여부 (0.01개/cm ³ 기준)
# 1	부지경계선 1	160분	15 l/min	2,400 L	0.0021	기준치 이하
# 2	부지경계선 2	160분	15 l/min	2,400 L	0.0019	기준치 이하
# 3	부지경계선 3	160분	15 l/min	2,400 L	0.0022	기준치 이하
# 4	부지경계선 4	160분	15 l/min	2,400 L	0.0017	기준치 이하
# 5	작업장 주변 실외1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0012	기준치 이하
# 6	거주자 주거지역1	80분	15 l/min	1,200 L	0.0011	기준치 이하
# 7	거주자 주거지역2	80분	15 l/min	1,200 L	0.0013	기준치 이하
# 8	위생설비 입구1	30분	15 l/min	400 L	0.0045	기준치 이하
# 9	폐기물 반출구1	30분	15 l/min	400 L	0.0046	기준치 이하
# 10	폐기물 보관지점1	30분	15 l/min	400 L	0.0021	기준치 이하
# 11	폐기물 보관지점2	30분	15 l/min	400 L	0.0011	기준치 이하
# 12	폐기물 보관지점3	30분	15 l/min	400 L	0.0016	기준치 이하
# 13	폐기물 보관지점4	30분	15 l/min	400 L	0.0022	기준치 이하
		- 이 하 여 백 -				

5. 측정 위치도

별첨참조

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 12 월 09 일

사단법인 환경안전보건협회




석면해체·제거업자 호인건설 귀하

별첨 1. 측정위치도

- 세운3구역



-입정동 127번지 1층



-입정동 127번지 2층

