

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
임 정 훈	대기환경기사	17204010538K	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


측정일시	08월 01일			
	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	초과여부
측정결과	1	위생설비 입구	0.006	미만
	2	위생설비 입구	0.007	미만
	3	음압기 배출구	0.004	미만
	4	음압기 배출구	0.005	미만
	5	폐기물 반출구	0.007	미만
	6	폐기물 반출구	0.006	미만

측정 지점 위치(도식도)

지상 23층



지상 24층



 작업 구역

 위생설비시설

 측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
임 정 훈	대기환경기사	17204010538K	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


측정일시	08월 02일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	초과여부
	1	위생설비 입구	0.005	미만
	2	위생설비 입구	0.005	미만
	3	위생설비 입구	0.006	미만
	4	위생설비 입구	0.006	미만
	5	음압기 배출구	0.003	미만
	6	폐기물 반출구	0.005	미만
	7	폐기물 반출구	0.006	미만
	8	폐기물 반출구	0.004	미만
	9	폐기물 반출구	0.005	미만

측정 지점 위치(도식도)


지상 27층




각 층의 공조실 배관 개스킷
0.2m² 해체 작업




지상 23층



지상 24층



지상 26층



지상 27층

작업 구역

위생설비시설

측정 위치

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정태일	대기환경기사	17202052026F	측정자
이지은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	08월 09일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	초과여부
	1	폐기물 반출구	0.004	미만

측정 지점 위치(도식도)

23층

