


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	의주로 1가 (경찰기념공원)	시설용도	도로
재해취약요인	폭우시 낙엽으로 인해 빗물받이 상시 막힘		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

치수과	빗물받이 정비 완료	조치완료 ('23.9~10.)
부서	안전관리 조치 계획	조치완료