

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	회현시민아파트 앞 (퇴계로8길101)	시설용도	급경사지
재해취약요인	풍수해		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

주택과	- 매 분기별(취약시기) 전문가 합동 안전점검 완료 및 지속 실시 예정	
부서	안전관리 조치 계획	조치기한