

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	회현시민아파트 (퇴계로8길101)	시설용도	급경사지
재해취약요인	풍수해		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

주택과	<ul style="list-style-type: none"> - 매 분기별(취약시기) 전문가 합동 안전점검 지속 실시(예정) - 현장 점검 결과, 유지 관리에 미흡한 사항이 있어 관리주체가 보수·보강 등 조치 예정 	2024년 중
부서	안전관리 조치 계획	조치기한