

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 필동로 102-36	시설용도	담벼락
재해취약요인	▶ 담벼락이 노후화되어 쏠림·균열 현상이 나타남 ▶ 붕괴 위험이 있어 인근 주민들이 불안해함		


위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

건축과	소유자에게 요청하여 담장 철거 및 안전패널 설치완료('23.8.8.)	
부서	안전관리 조치 계획	조치완료