

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	장충단로7길 7 ~ 동호로24길 31 일대	시설용도	도로
재해취약요인	지반약화로 경계석 파손, 지반침하 등 도로손상 심각		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	전통시장과에서 로컬시장 정비계획 수립중	-
부서	안전관리 조치 계획	조치기한