

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 을지로28길 16	시설용도	건물
재해취약요인	과거 침수 피해 발생		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

치수과	을지로동 일대 침수피해 이후 빗물저류조 및 하수관거 정비사업을 통해 현재까지 침수피해가 없는 상태임	조치완료 ('23.9~10.)
부서	안전관리 조치 계획	조치완료