


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 창경궁로5나길 19	시설용도	건물
재해취약요인	담벼락 붕괴 위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도심정비과	<ul style="list-style-type: none"> - 건물 관계자 외의 출입통제 상태 지속적 확인 - 건물 주변 수시 관찰을 통한 안전관리 - 2023.12.27. 현장 점검 실시 	건물 철거 시
부서	안전관리 조치 계획	조치기한