

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	동호로8라길 20 약수빌라 뒷편 (응봉근린공원)	시설용도	공원
재해취약요인	산사태 위험 지역		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

공원녹지과	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산사태취약지역 수시 안전점검 실시</li> <li>- 집중호우 대비 산사태취약지역 안전점검 실시</li> <li>→ 특이사항 없음(2023.11.06.)</li> </ul>	-
부서	안전관리 조치계획	조치기한