


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	청구로3다길 14	시설용도	일반주택 노후담장
재해취약요인	노후담장 크랙으로 집중호우시 붕괴 위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도심정비과	<ul style="list-style-type: none"> - 2023.08.11. 소유자에게 보수 요청 완료 - 건물 주변 수시 관찰을 통한 안전관리 - 2024.01.03. 현장 점검 실시 	붕괴 위험 해소 시
부서	안전관리 조치계획	조치기한