

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	퇴계로90길 71-14 ~ 퇴계로88가길 48-26	시설용도	석벽
재해취약요인	주택가 아래 석벽 ※ 2023.6월 보수·보강 공사완료(담당부서 건축과)		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

건축과	안전취약시설 보수보강 사업으로 석축 보강 완료	‘23.6월(완료)
부서	안전관리 조치 계획	조치완료