

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 중림동 400-8(손기정로1길 46-5)	시설용도	주택가 골목
재해취약요인	급경사 지역이 미끄럽고 위험하므로 빗물받이 추가 설치 필요		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

치수과	빗물받이 준설 완료	조치완료 ('23.9.~10.)
부서	안전관리 조치 계획	조치완료