

**재해취약지역 시설현황**

위 치 (시설명)	중구 청파로 445 부근	시설용도	도로변
재해취약요인	저지대 도로변이므로 집중호우 시 침수 우려		

**위치도 및 현황사진**



**위 치 도**



**현 황 사 진**

<b>치수과</b>	<b>빗물받이 준설 완료</b>	<b>조치완료 ( '23.9.~10.)</b>
<b>부서</b>	<b>안전관리 조치계획</b>	<b>조치완료</b>